



# Wasserversorgung Bad Orb GmbH

... informiert Sie aktuell

Nr. 3 September 2009

## Ihre Ansprechpartner:

Geschäftsführung  
Manfred Walter  
mwalter.stadt@bad-orb.de  
06052/9097063  
oder  
06052/86-100

## Technik

Winfried Schreiber  
wschreiber@  
wasserversorgung-bad-  
orb.de  
06052/9097064

Andreas Fankhauser  
afankhauser@  
wasserversorgung-bad-  
orb.de  
06052/9097067

Tarifabteilung  
wasserversorgung@  
bad-orb.de

Wolfgang Hankeln  
06052/9097061

Reinhold Schneider  
06052/9097065

Annahme von Störungen  
außerhalb der  
Geschäftszeiten  
06052/9097066

**Wasserversorgung  
Bad Orb GmbH**  
Geigershallenweg 31  
63619 Bad Orb  
**Telefon:**  
**06052/9097061**  
**Telefax:**  
**06052/9097062**

[www.wasserversorgung-bad-orb.de](http://www.wasserversorgung-bad-orb.de)

## Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, werte Interessenten,



die Wasserversorgung Bad Orb ist seit vielen Jahren Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Trinkwasserversorgung in Bad Orb. Unser Anspruch höchste Qualität und Leistung zu bieten ist Ihr Anspruch an uns. Ich hoffe, wir konnten Sie bisher davon überzeugen. Wenn nicht, sprechen Sie mich oder unsere Mitarbeiter an. Wir werden gemeinsam an dem geeignetsten Lösungsweg arbeiten.

Auch dieses Jahr beteiligten wir uns wiederum an zahlreichen Aktivitäten unserer Heimatstadt. Wir, als Ihr örtlicher Versorger, sehen hierin eine besondere Verpflichtung. Mit unserem neu eingerichteten Vortragsraum an unserem Geschäftsitz im Geigershallenweg 31, werden die Erlebnisführungen rund ums Wasser in Kombination mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung noch interessanter. Sprechen Sie uns an und nutzen Sie unser Info-Angebot unter [wasserversorgung-bad-orb.de](http://wasserversorgung-bad-orb.de) im Internet.

*Manfred Walter, Geschäftsführer*

## Fertigstellung der Baumaßnahme „Erneuerung Wasserleitung Lindenallee und Sauerbornstraße“



Im Zuge der Neuverlegung sind auch die Hausanschlüsse erneuert und an die neue Dimension angepasst worden.

Die bisherige Trinkwasserversorgungsleitung wurde von der Sälzerstraße über die Sauerbornstraße, Lindenallee bis zur Kreuzung Bennweg erneuert. Die Tiefbauarbeiten und auch die Arbeiten an den zahlreichen Hausanschlüssen im betroffenen Gebiet sind nun abgeschlossen.

Grund für diese Baumaßnahme ist unter anderem das Alter der Rohrleitung und der Neubau der „Toskana Therme“ in Bad Orb. Die bisherige Leitungsdimension war für diese Erfordernisse nicht ausreichend und wurde nun um etwa 7 cm im Durchmesser vergrößert. Desweiteren ist eine Verbindungsleitung durch den Kurpark verlegt worden, es entstand somit eine Ringleitung in dem Bereich Horststraße, Lindenallee, Sauerbornstraße. Dies gibt

der Wasserversorgung Bad Orb GmbH die Möglichkeit die Sicherheit der Trinkwasserversorgung zu erhöhen.



Verantwortungsvolle Arbeit: Neuverlegung der Trinkwasserleitung zur Sicherung der Versorgung unserer Stadt.

Die Firma Muthig Leitungsbau GmbH aus Jossgrund/Oberndorf unterstützte die Wasserversorgung Bad Orb GmbH bei den Tiefbauarbeiten und das in Sachen Trinkwasserqualität beauftragte Institut Dr. Nuss gibt mit dem Ergebnis der Trinkwasserproben den „Startschuss“ für die Inbetriebnahme der neuen Wasserleitung. Somit wird der Bereich seit Juni 2009 durch die neue Leitung versorgt.

Für etwaige Störungen in der Trinkwasserversorgung während der Zeit der Bauarbeiten entschuldigen wir uns nochmals bei unseren Kunden.

Die Gewährleistung Ihrer Trinkwasserversorgung wird aufgrund dieser Baumaßnahme gesteigert.

## Das KFR-Ventil - Wozu?!

Vielleicht sind auch Sie schon einmal auf das KFR-Ventil aufmerksam geworden, beispielsweise bei der turnusmäßigen Auswechslung Ihres Wasserzählers?

Das **kombinierte Freiflussventil mit Rückflussverhinderer** sichert das Trinkwasser gegen Rückfließen aus den Rohrleitungen eines Hauses zurück in die öffentliche Trinkwasserversorgung. Das KFR-Ventil ist nach Vorschriften der DIN 1988 notwendig und muss hinter dem Wasserzähler eingebaut werden.

„In jede Trinkwasseranlage, die an eine zentrale Wasserversorgungsanlage angeschlossen ist, muss unmittelbar hinter dem Wasserzähler ein Rückflussverhinderer eingebaut sein, damit ein Rückfließen aus der Trinkwasseranlage in das zentrale Verteilungsnetz ausgeschlossen ist.“



Im Interesse der Funktionssicherheit des Rückflussverhinderers ist eine regelmäßige Überprüfung und Wartung erforderlich. Diese regelmäßige Überprüfung und Wartung kann im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Wasserzählerwechsel erfolgen.“

(Auszüge aus DIN 1988 Teil 4 – Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergüte)

## Das KFR-Ventil in Bad Orb

Falls unser Monteur bei einem Wasserzählerwechsel in Ihrer Verbrauchsstelle feststellt, dass Sie kein KFR-Ventil eingebaut haben oder es falsch eingebaut wurde, wird Ihnen ein entsprechender schriftlicher Hinweis zur Korrektur der Installation gegeben.

Die Korrektur sollten Sie innerhalb von sechs Wochen durch ein Installationsunternehmen durchführen lassen und uns nach Erledigung eine Nachricht geben. Senden Sie einfach die Antwortkarte ausgefüllt an uns zurück. Wir, als Ihr Wasserversorger bauen Ihnen auch gerne das KFR-Ventil ein.

Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an Herrn Winfried Schreiber (06052 9097064) oder Herrn Andreas Fankhauser (06052 9097067).

## Wasserversorgung Bad Orb GmbH informiert beim THW Ortsverband Bad Orb

Anlässlich des Aus- und Weiterbildungstages der Fachgruppe Infrastruktur Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland des Technischen Hilfswerkes werden Geschäftsführer Manfred Walter und Wassermeister Andreas Fankhauser über die Versorgung mit Trinkwasser und über die örtlichen Wasserversorgungsanlagen referieren.

Zur Sprache kommen insbesondere auch die spezielle Versorgungssituation in Bad Orb sowie Fragen zum Ressourcenschutz. Insbesondere werden das moderne Prozessleitsystem sowie die mobilen Geräuschsensoren zur Lecksuche der Wasserversorgung Bad Orb GmbH vorgestellt. Weitere Themen sind die Anforderungen an die Wasserhygiene sowie der aufzustellende Maßnahmenplan gemäß Trinkwasserverordnung aus 2003.



Hochempfindliche Geräuschlogger zur Überwachung von Wasserrohrnetzen

## FaktenFaktenFakten

### Das Geschäftsjahr 2008

Quellschüttungen:	2.759.313 cbm
Wasserdarbietung:	660.131 cbm
Wasserverkauf:	495.326 cbm
Umsatzerlöse:	1.119.596,23 Euro
Jahresüberschuss:	39.003,-- Euro
Investitionen:	192.130,52 Euro

**Das Bad Orber Trinkwasser –  
Unser wichtigstes Lebensmittel  
und ein sehr guter Energielieferant.**

**Wir wünschen den Sportlerinnen und  
Sportlern zur diesjährigen  
8. VR Bank-Spessartchallenge  
viel Glück und sportlichen Erfolg!**

**Wasserversorgung  
Bad Orb GmbH**